

重要文化財


千葉家住宅

修理工事見学会

3

2019.08.04 sun

江戸時代、飢饉に苦しむ人々に蓄えを分け与えるための事業として
10年の歳月を費やし、建てられたと伝わる豪農・千葉家の屋敷。
いま『世紀の大修理』と銘打ち、再び10年をかけて甦らせています。








千葉家の屋敷地の成り立ち



- : 人工的な盛土
- : 表土
- : 沢地堆積物
- : 岩盤（強風化）
- : 岩盤（風化）
- : 岩盤



千葉家の石垣の変遷



石垣

千葉家の石垣の変遷

千葉家の石垣の特徴

石の加工

のづら “野面”

自然石をそのまま、または適当に割っただけで整形せずに用いる

うちこみ “打込ハギ”

石を割ってある程度整形する
隙間は小さい石で埋める

きりこみ “切込ハギ”

石を切って精密に加工し
隙間なく積み上げる



積み方

らんづ “乱積み”

規則性なしに、
ランダムに積み上げる


ぬのづ “布積み”

各段の石の高さを合わせ、
横方向の目地を揃える

たづづ “谷積み”

石を斜めに用い、
互い違いに積む

※積み方はこの3つ以外にもいろいろあります。






もちおくりいし “持送石”


石垣から突き出して建物
を支える石を、現場では
持送石と呼んでいます。
石垣より外に出た建物を
テコの原理で支えており、
大きなものでは長さ 4m、
重さ 1.7t にもなります。

！保存上の問題！

- ① 栗石（ぐりいし）が
入っていない。
- ② 軟らかい旧表土の
上に乗っている。







建物に刻まれた改変の証拠

ハシリの壁の変遷



修理前はたくさんの窓がついて
日光が入ってくる明るい部屋でした。

土間の上がり縁の変遷



修理前は、奥の部屋と同じくらいの床高の縁が、
一定の幅でL字型にまわっていました。

▽ 解体してみると …



窓の部分にかつて土壁がついた痕や、
柱が切断された痕が見つかりました。

▽ 解体してみると …



古い縁の一部が下に残っており、
縁の出を変えた痕跡も見つかりました。


▽ 昔の姿を推測すると …



▽ 昔の姿を推測すると …




変化の理由



改造後の壁紙の下地に使われていた新聞。
明治 41 年の日付。

千葉家の歴代当主



文書史料からわかったこと

福太郎の代 [明治 18 年 (1885) ~ 明治 45 年 (1912)] 頃に
金融業など多角的に経営拡大して千葉家が大きく発展




明治 41 年 (1908) 貞治郎が東京の大学から遠野へ戻る
明治 44 年 (1911) 貞治郎・テル結婚
2階での生活が日記に描かれる



2階の改造は、時の当主・福太郎が
息子・貞治郎の新生活のために
明るい生活空間を用意したものと考えられます。

構法の意味



さ　す　ぐみ
馬屋：扱首組

扱首（さす）とよばれる長い材料をナメに組み合わせるつくり。


馬屋の扱首組



本屋の和小屋組

わ　ご　や　ぐみ
本屋：和小屋組

きれいに加工した材料を細かく積み上げていくつくり。




1つの建物ながら、馬屋部分と本屋部分で骨組みを使い分けているのが、千葉家の特徴です。




解体しない修復の技術

ヒビ割れした壁の補修



風化した壁の補修






—■— : ヒビ補修 大 ① → ② → ③ → ④


—■— : ヒビ補修 中 ① → ③ → ④

■■■ : 塗り補修 中 ① → ② → ③ → ④

■■■ : 塗り補修 小 ① → ②







遠野市公式 HP で毎月の工事の様子を紹介しています。

QR コードから



または

千葉家 修理

で検索