

1 災害対策本部・警戒本部の設置状況（平成26年度）

災害対策本部（設置なし）				
災害警戒本部（7回設置）				
1	設置理由	沿岸北部を震源とする地震発生に伴うもの		
	設置状況	設置	4月3日 8時22分	廃止 4月3日 11時00分
	被害状況等	【被害】なし 【震度】・遠野 震度4 ・宮守 震度4		
2	設置理由	大雨（土砂災害）警報発令		
	設置状況	設置	7月4日 16時55分	廃止 7月4日 22時27分
	被害状況等	【被害】・道路（路盤流出及び道路陥没） 1件 【雨量】・附馬牛町大野平 45.0mm		
3	設置理由	大雨（土砂災害）警報発令		
	設置状況	設置	7月11日 1時48分	廃止 7月11日 12時00分
	被害状況等	【被害】・道路（路面流失、路肩決壊、法面崩落） 9件 【雨量】・附馬牛町大野平 154.0mm ・附馬牛町馬越 134.0mm ・附馬牛町小出 134.0mm ・宮守町上宮守 125.0mm		
4	設置理由	大雨（土砂災害、浸水害）、洪水警報発令		
	設置状況	設置	8月8日 14時31分	廃止 8月8日 20時30分
	被害状況等	【被害】・住家（床下浸水） 8件 ・道路（路面流出、土砂流出等） 7件 ・農業（水田冠水、水田土砂流入等） 4件 ・水路（石垣崩壊） 1件 【雨量】・土淵町西内 98.0mm ・松崎町新張 82.0mm ・松崎町駒木 82.0mm ・遠野六日町 75.0mm		
	設置理由	大雨（土砂災害・浸水害）・洪水警報発令		

5	設置状況	設置	8月10日 19時30分	廃止	8月11日 5時45分
	被害状況等	<p>【被害】・非住家（シャッター破損） 1件 ・道路（路面流失、法面崩壊等）11件</p> <p>【雨量】・上郷町足ヶ瀬 90.0mm ・上郷町廻立 75.0mm</p>			
6	設置理由	大雨（土砂災害・浸水害）・洪水警報発令			
	設置状況	設置	8月22日 17時36分	廃止	8月23日 8時00分
	被害状況等	<p>【被害】・住家（床下浸水） 4件 ・非住家（床上浸水） 1件 ・道路（路面流出） 5件 ・停電 1,079件 ・電線切れ 1件 ・鉄道運休 1件 ・火災（落雷によるもの）1件</p> <p>【雨量】・総合防災センター（青笹町糠前） 83.0mm ・松崎町新張 65.0mm ・松崎町駒木 60.0mm</p>			
7	設置理由	大雨（土砂災害・浸水害）・洪水警報発令（台風19号）			
	設置状況	設置	10月13日 15時00分	廃止	10月14日 9時30分
	被害状況等	<p>【被害】・鉄道運休 1件</p> <p>【雨量】・上郷町足ヶ瀬 66.0mm ・小友町丸森 57.0mm</p> <p>【その他】・避難準備情報発令（市内全域） ・最大避難者数 7世帯10名 ・14日、市内16校の休校 （小学校11校、中学校3校、高等学校2校）</p>			